

## Как изготовить стеллаж для хранения стеллажей и решение по изготовлению стеллажей

[www.equipmentforming.com](http://www.equipmentforming.com)

Чтобы сделать законченную стеллаж для хранения, им нужно 4 машины для завершения.

Автоматическая линия профилирования →  
компьютерная резка фиксированной длины →  
сварка защитой от углекислого газа →  
электростатическое распыление

Обработка поверхности

Электростатическое напыление эпоксидной смолой,  
толщина покрытия составляет 60 ~ 80 мкм;

Обезжиривание → промывка → кислотная промывка  
и ржавчина → промывка → фосфатирование →  
мойка под высоким давлением → сушка →  
электростатическое распыление →  
высокотемпературное отверждение;

Для обработки поверхности и резки сварка может быть одним и тем же серийным станком для разных типов стеллажей. Но для разных стоек нужны разные профилегибочные машины.

Сверхмощная стеллажная стойка для профилегибочной машины



Сверхмощный склад формовочная машина



Полки делятся на традиционные полки и новые полки в соответствии с историей развития полок.

К традиционным полкам относятся: полка, полка форматного слоя, полка с выдвижными ящиками, полка шкафа, U-образная рама, консольная рама, сеточная рама, рама седла, стальная трубная рама газового цилиндра, специальная полка для шин и так далее.

полка формата слоя



Новые полки включают вращающиеся полки, мобильные полки, челночные полки, большие полки, регулируемые полки, полки с поддонами, входные полки, высотные полки, полки в стиле лофт, гравитационные полки, полки для экрана и т. Д.  
наливные полки



Среди них полки для хранения делятся на легкие полки для хранения, полки для среднего хранения, тяжелые полки для хранения, чердачные полки и так далее.

Для различных профилей, балок и панелей, а также для установки в стойку с использованием различных профилегибочных машин.

Формовочная машина для полочных стеллажей с легкими стеллажами очень дешевая, а для профилегибочных машин для

полочных стеллажей для стеллажей требуются очень хорошие рулонные материалы, такие как GCr15 или Cr12.